



ALLEGATO AL DIP – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

**“Lavori urgenti di ripristino argine eroso fiume Sinni
località Bosco Soprano Comune di Policoro”**
Codice ReNDiS 17IR523/G1 - CUP G83H19000420002

IL RUP
(Ing. Teresa Bruno)

Potenza, 19/11/2024



In sede di specifico sopralluogo, avvenuto in data 14 novembre 2024, sono state evidenziate diverse criticità lungo l'asta fluviale del fiume Sinni di seguito documentate.

In corrispondenza della prima zona ispezionata, foglio di mappa n. 16 particella n. 53, viene rilevata una condizione di totale erosione degli argini fluviali, con conseguente possibilità di esondazione del fiume, in caso di piene, nei terreni agricoli limitrofi.



Figura 1. Fiume Sinni argine eroso - foglio 16 part.53



Figura 2. Fiume Sinni Argine eroso - foglio 16 part.53

In corrispondenza del foglio di mappa n. 8 particelle n. 248, 494 e 126, la situazione, così come descritta nel DIP, è più critica perché l'avanzamento del fenomeno erosivo è così avanzato da arrivare a pochi metri di distanza dalla SS Sinnica, come evidenziato dalle foto sottostanti, con conseguenze dannose per l'infrastruttura e soprattutto l'incolumità degli utenti.



Figura 3. Fiume Sinni fenomeno erosivo - foglio 8 part. 248-494



Figura 4. Fiume Sinni fenomeno erosivo - foglio 8 part. 248-494



Figura 5. Fiume Sinni fenomeno erosivo - foglio 8 part. 126

Potenza, 19 novembre 2024

Il RUP: Ing. Teresa Bruno